


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

後写鏡において、鏡面の角度調整部の耐候性が不十分なため、当該調整部に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、当該調整部が破損して後写鏡が脱落するおそれがある。

改善の内容： 全車両、左右の後写鏡を対策品と交換する。

識別： 対策品は後写鏡の鏡体下部に“Y”のマークが入っている。

注： は交換部品を示す。