


改善箇所説明図 ①



基準不適合発生箇所

側面方向指示器を備えた車両の非常点滅表示灯スイッチにおいて、接点の耐久性が不足しているため、当該スイッチ操作時の通電によりアーク放電が発生し、接点が摩耗するものがあり、最悪の場合、非常点滅表示灯が作動しないおそれがある。

改善の内容

全車両、当該操作スイッチ、および、フラッシャーユニットを対策品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートに貼る

注： は、交換部品を示す。