


改善箇所説明図



標準不適合発生箇所

ステアリングコラムにおいて、アウターチューブの真円度が不適切なため、内側のベアリングに掛かる荷重が不均一なものがある。そのため、そのまま使用を続けると、ベアリングが破損してハンドルの上下方向のガタが大きくなり、最悪の場合、ハンドル前後方向の固定ができなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ステアリングコラム一式を良品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの上横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。