


改善箇所説明図



【不具合の内容】

バン型トラックの後面に備える一体型灯火器において、設計時に取付位置の基準適合性の確認を怠ったため、尾灯照明部が自動車の最外側から400mmを超えて取り付けられ、保安基準第37条第3項に適合しない。

【改善措置の内容】

尾灯照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となるよう灯火器を移設する。または、尾灯照明部の最外縁が自動車の最外側から400mm以内となる灯火器に交換する。

【識別】

改善実施済車には、荷箱前面左下部にNo.5650のステッカーを貼付する。