


改善箇所説明図②

不具合発生箇所

制動装置において、ブレーキ配管の取り回しが不適切なため、バッテリーと干渉しているものがあり、走行時の振動等でブレーキ配管が破損して制動液が漏れ、制動力が不足する恐れがある。



改善内容

全車両、ブレーキ配管を確認し、取り回しの不適切なものは正規の状態にするとともに、損傷のあるものはブレーキ配管及び、バッテリーを新品と交換する。

注: は修正または交換部品を示す。