

改善箇所説明図



基準不適合箇所

リヤスポイラー

は、対策する部品を示す



不具合の内容

リヤスポイラーにおいて、接着作業指示が不適切なため、当該リヤスポイラーとテールゲートの接着力が不足しているものがある。そのため、車両振動等により接着面が剥がれ、最悪の場合、リヤスポイラーが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、リヤスポイラーの接着面の隙間を点検し、隙間が確認された場合は、リヤスポイラーを取外し、両面粘着テープと接着剤を用い再装着する。隙間のないものについては、2箇所 bolts 止め加工を追加する。

識別：キャンペーンステッカーに「66L5、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

