


# 改善箇所説明図



写真は左ハンドル車



基準不適合箇所

排気ガス再循環装置（EGR）モジュール

## 不具合の内容

ディーゼルエンジンの排気ガス再循環装置（EGR）モジュールにおいて、耐久性の検討が不十分のため経年変化により冷却水が漏れるものがある。その場合、排気ガスに含まれる煤が冷却水と混合して排気ガス再循環装置（EGR）モジュールの内部に堆積し、高温になった堆積物がインテークマニホールドに流入し付着して、インテークマニホールドが溶損する可能性がある。最悪の場合、火災に至るおそれがある。

全車両、排気ガス再循環装置（EGR）モジュールを対策品と交換する。また、インテークマニホールドの状態を確認し、損傷が見られる場合は新品と交換する。

識別：左フロントドアアロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に黄色ペンを塗布する。

注)  は、交換する部品を示す。