

改善箇所説明図



注) は、締め付けし直す部品を示す。

不具合の内容

排気ガス再循環装置（EGR）モジュールの製造不良により、排気ガス再循環装置（EGR）モジュール上のバイパスフラップのボルトが正しく締め付けられていない。そのため、当該ボルトが緩む可能性があり、当該装置から排出ガスが漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、排気ガス再循環装置（EGR）モジュールのバイパスフラップのボルト周辺の煤の痕跡を確認し、煤がある場合は排気ガス再循環装置（EGR）モジュールを交換し、無い場合はボルトを締め付けし直す。

識別：左フロントドアのアップーヒンジのボルト（頭）に白ペイントを塗布する。