

改善箇所説明図



注) は交換する部品を示す。

不具合の内容

スタータにおいて、始動用リレーの耐久性が不十分なため、エンジン始動やアイドリングストップの繰り返により接点が異常摩耗して、接点部に摩耗粉が堆積することがある。そのため、そのまま使用を続けると、エンジン始動不能となったり、最悪の場合、スタータ起動時または走行時等、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、当該スタータを対策品と交換する。

識別：作業完了車は、左フロントドアのロウヒンジのボルト(頭)に白ペイントを塗布する。