



対策箇所説明図



対策後



対策内容

全車両、トランスファの潤滑油漏れ状況を点検するとともに、当該合わせ面にOリングを取り付ける。なお、潤滑油漏れが発生している車両は、トランスファを交換する。

注：[]は対策部品を示す。