

対策箇所説明図

欠陥発生箇所

ホイール・ハブの強度が不足しているため、ホイール・ハブのフランジ部に亀裂を生じるおそれがある。


識別表示

前車軸右後面に
白ペンキ塗布

車両前方


ホイール・ボルト

ホイール・ハブ




注：□内は対策部品を示す。

対策前



対策後



対策内容

ホイール・ハブ及びホイール・ボルトを
対策品と交換する。