



対策箇所説明図



(A-A断面拡大図)



溶接部




欠陥発生箇所


溶接箇所が不適切なため、タンク上板との溶接部に亀裂が発生する。

注：□内は対策部品を示す。

対策前



対策後



対策内容

(全車両、燃料タンクを対策品と交換する。)