


対策箇所説明図




基準不適合発生箇所


ボデーケース内に封入している
ダンパーオイルが減少し、当該
装置が正常に作動しなくなる。

キルセンサー

改善前



改善後



改善内容

ボデーケースの材質を変更した対
策品と交換する。

注：□ は対策部品を示す。