


対策箇所説明図



改善内容 (暫定措置)

全車両、当該プロペラシャフトを新品と交換するとともに、燃料噴射ポンプを調整し、最高車速を抑える。

車両
前方

〔最高車速域において、プロペラシャフトが異常振動を
起こし、折損して走行不能に至るおそれがある。〕

注：□内は交換部品を示す。