


改善箇所説明図①



原動機に取付けられているカム角センサ及びクランク角センサに製造不良のものが、そのままの状態で使用を続けると、当該センサ内部で接触不良となって正常な信号を発信しなくなり、最悪の場合、アイドリング時等に原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。