


改善箇所説明図②



原動機のアース線の柔軟性が不足しているため、原動機の振動等により、最悪の場合、アース線が断線し、原動機の始動ができなくなるおそれがある。