


改善箇所説明図④



改善内容

全車両、スイッチを改善品と交換する。

識別：運転席側ドアストッパの取付金具部に白又は青色ペイントを塗布する。

注：□ は交換部品を示す。

非常点滅表示灯のスイッチに製造不良のものがあ、当該スイッチをオフにした時、完全に戻らなくなる場合があり、最悪の場合、非常点滅表示灯が点滅し続けるか、方向指示器が点滅しなくなるおそれがある。