


改善箇所説明図



改善内容

全車両、ASC制御コンピュータ及びリレーを改善品と交換すると共に、リザーバタンクの液面表示を変更する。

識別：助手席側ドアチェック取付金具部に白色又は黄色ペイントを塗布する。

注：□内は交換部品を示す。

制動装置の車両挙動制御機能（アクティブスタビリティコントロールシステム：ASC）において、制動制御のプログラムに不具合があり、ASCが誤作動することがあり、最悪の場合、ブレーキ効き不良となるおそれがある。