


改善箇所説明図




基準不適合発生箇所

シリンダヘッドガスケットの密封性能に不十分なものがあるため、当該ガスケットから冷却水が漏れ、最悪の場合、オーバーヒートに至るおそれがある。

注： は交換部品を示す。

シリンダヘッドガスケット (A部拡大)

改善前



改善後



改善の内容

原動機の製造番号を確認し、該当する車両は、当該ガスケットを対策品に交換する。

識別：エンジンルームにあるネームプレート右側に黄色ペイントを塗布する。