



改善箇所説明図




燃料タンク内の燃料ホースにおいて、燃料ポンプの吐出口と燃料フィルタを結ぶホースの形状が不適切なため、最悪の場合当該ホースが抜け、原動機が停止するおそれがある。

改善前



改善後



改善の内容

全車両、当該ホースを対策品と交換する。

注：[] は交換部品を示す。