



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所


変速機とシフトレバーを
連結するシフトケーブルの
取付けが不適切なため、
シフト操作が重くなるもの
があり、そのままの状態
で继续使用されると、シフトケ
ーブル内部の芯線が折損し、
最悪の場合、シフト操作が
できなくなるおそれがある。

シフトレバー




シフトケーブル

注: は交換部品を示す。



改善前



改善後

改善の内容

当該シフトケーブルを対策品と交換する。