


改善箇所説明図




基準不適合発生箇所


原動機のファンベルトの張り調整用取付金具（ブラケット）の強度が不足しているため、そのままの状態で使用続けると、当該ブラケットが折損してファンベルトが緩み、最悪の場合、オーバーヒートを起こすおそれがある。

識別：ブラケットに黄色ペイントを塗布する。

改善前



改善後



改善の内容

全車両、当該ブラケットを対策品に交換する。