



改善箇所説明図



燃料装置において、燃料タンクに取り付けている燃料コックの密封用シール材の形状が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、燃料コック部から燃料が漏れるおそれがある。



改善前

品番：44300-16F100



改善後

品番：44300-16F50



改善の内容

全車両、当該密封用シール材及び燃料コックを対策品と交換する。

注： は交換部品を示す。