




改善箇所説明図



改善前	改善後
	 ボルト 補強材 (板厚 1.6mm) 改善の内容 全車両、当該ストラット取付部に補強材を装着すると共にストラットサポートを新品と交換する。

識別：エンジンルーム右側の車体フレーム上面（ストラット取付部前方）に黄色ペイントを塗布する。

注：□ は追加部品及び交換部品を示す。