


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

エンジンを制御するコンピュータのプログラムが不適切なため、ヒータを作動させて停車しているときに、ハンドル操作とシフトレバーの操作を行うと、まれにエンジン回転数が高くなることもあり、最悪の場合、車両が動き出すおそれがある。

エンジンコントロール コンピュータ

注：  は交換部品を示す。

改善の内容

全車両、当該コンピュータを対策品(部品番号 BB58 または BB58M 用 89661-36051、BXD20V 用 89661-65011)に交換する。

識別：黄色のペイントをスームプレート下に塗布する。