



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

ステアリングコラム




シフト機體


シフト機體取付部の
適度に余裕がないた
め、過大な力でシフト
操作を繰り返すと、最
悪の場合、取付部が破
損してシフト操作が
できなくなるおそれ
がある。

注：  は交換部品を示す。

改善前



改善後



改善の内容

全車両、当該ステアリングコラムを対策品に
交換する。

鑑別：改善済車両には車台番号打刻位置の上側に黄色ペイントを塗布する。