


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

後輪ブレーキ・ドラムの加工が不適切なため、スタッドボルト取付面が適切に組み付けられていないものがあり、そのままの状態で使用を続けると、ホイール・ナットが弛むおそれがある。

改善内容

全車両、当該後輪ブレーキ・ドラムを良品と交換する。

識別

緩衝装置上部に白色ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。