


改善箇所説明図




左側潤滑油ホース


基準不適合発生箇所

原動機の潤滑装置において、左側潤滑油ホースの組付けが不適切なため、排気管と接触するものがあり、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該ホースが損傷しオイルが漏れるおそれがある。

改善前



改善後



改善の内容

全車両、当該ホースを良品と交換するとともにガイドを追加する。

注：□は交換部品を示す。