



改善箇所説明図




燃料装置の燃料タンクにおいて、燃料ポンプ・ゲージユニット等の付属部品を固定する樹脂製キャップの形状及び締付に不適切なものがあるため、このままの状態で使用を続けると、当該キャップに亀裂が生じ、最悪の場合、燃料漏れが発生するおそれがある。

改善前



改善後



改善の内容：全車両、キャップ対策品と交換する。

識別：左前ドアのドアチェック取付ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。