


改善箇所説明図



改善の内容

全車両、当該ボルトを外し、ネジ、ワッシャー部へ油を塗布し指定トルクで再締め付する。なお、当該ボルトに損傷の認められるものは良品と交換する。

識別：エンジンルームの銘板の右側に白または黄色のペイントを塗布する。