


# 改善箇所説明図



車載専用荷台の上段後部床の前部を昇降させるための摺動装置中央部連結継手下部の溶接が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、当該溶接部に亀裂が入り、最悪の場合、継手部から下が脱落し、上段後部床が傾くおそれがある。