


改善箇所説明図



販売店においてオプション（注文仕様）として販売したオーディオの中継用電気配線の、結合端子の処理が不適切なため、そのままの状態で使用を続けると、結合端子が中継の金属部と接触して短絡し、最悪の場合、速度計の点灯及び後部灯火類が不点になるおそれがある。

改善措置の内容

