


改善箇所説明図 ①



基準不適合発生箇所

前部座席の背もたれ調整機構のギヤに加工不良のものがあつたため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、乗車中に背もたれが倒れるおそれがある。

改善内容

全車両、当該部品のロット各号を確認し、当該するものは良品と交換する。

対象ロット番号：0315～0322

識 別

シートレール内側の後部斜ナイド面に、白ペイントを塗布する。

注：□ は交換部品を示す。