



改善箇所説明図－①




排気消音装置において、排気管と消音器の接続部分の強度が不足しているため、当該部分に亀裂が生じ、最悪の場合、騒音が増加するおそれがある。

改善前



改善後



補強板を取り付ける

改善の内容：全車両、当該排気消音装置を対策品と交換する。

注：□ は交換部品を示す。