


改善箇所説明図




基準不適合発生箇所

前輪駆動車のリヤサスペンション組立て工程が不適切なため、組立て工程において、左後輪ブレーキホースに傷が付いたものがあり、このままの状態で使用を続けると、当該部から潤滑液が漏れ、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。

改善の内容

全車種、当該ブレーキホースを点検し、傷があるものは良品と交換する。



注記：リヤクロスメンバに黄ペイントを塗布する。

注：□は、交換部品を示す。