


改善箇所説明図



運転者席のエアバッグにおいて、展開を制御する回路が不適切なため、エンジン始動直後及び走行中、ハンドルに衝撃が加わると、最悪の場合、当該エアバッグが展開するおそれがある。

注：□ は交換部品を示す。

改善の内容

全車両、運転者席のエアバッグを対策品に交換する。

識別：エンジンルームの銘板の右側に白または黄色のペイントを塗布する。