


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

原動機の吸排気弁の開閉時期の制御等を行なうタイミングベルトの強度が不足しているため、そのままの状態で使用を続けると、当該タイミングベルトの歪が欠損し、最悪の場合、原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。

改善の内容

全車同、当該タイミングベルトを対策品と交換する。

取組：No.3エンジンマウント上部に黄ペイントを塗布する。