




原動機の吸排気バルブスプリングに損傷しているものがあるため、当該バルブスプリングが折損し、黒煙を排出し、最悪の場合、原動機が停止し、再始動できなくなるおそれがある。

改善処置の内容

全車両、当該スプリングを対策品と交換する。

識 別

ヘッドカバーに白ペイントを塗布する。