



改善箇所説明図



騒音防止装置(マフラー)において、排気管とマフラーの結合部のガスケットに緩みが生ずることがあり、当該結合部が緩むとマフラーを車体に取り付けているステーに掛かる応力が増大するため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、当該ステーが折損し、マフラーが脱落するおそれがある。


改善の内容

全車両、当該ステーを対策品と交換する。

注: は交換部品を示す。

改善前

改善後



識別: 黄ペイントを塗布する。