


改善箇所説明図



自動変速機用シフトレバー内部の切換スイッチの組付時の接着が不良のため、そのままの状態を使用を続けると、当該スイッチが外れ、シフトができなくなり、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該切換レバーを良品と交換する。