


# 改善箇所説明図

## 基準不適合発生箇所

非常点滅表示灯の電気回路が不適切な設計であったため、前面の非常点滅表示灯が適切に点滅しない。



改善の内容：全車両、非常点滅表示灯のスイッチを対策品と交換し、電気配線を追加する。

注：  は交換部品及び追加部品を示す。

識別：車体左側サイドスタンド取付部付近に白色ペイントを塗布する。