


改善箇所説明図



四輪車の走行装置の車輪取り付けホイールボルトにおいて、当該ボルトの熱処理に不適切なものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが折損し、最悪の場合、車輪が脱落するおそれがある。

改善の内容

全車両、前輪のホイールボルトを良品に交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：運転席側ドアのドアチェッカー下側取り付けボルト部に黄色ペイントを塗布する。