



改善箇所説明図




基準不適合箇所

かじ取り装置において、タイロッドとナックルを連結している継手(ボールジョイント)の強度が不足しているため、そのままの状態で使用を続けると、当該継手部が折損し、最悪の場合、かじ取り操作が出来なくなるおそれがある。



改善の内容

全車両、対策品のタイロッドエンドとタイロッドを交換する。



識別:黄色のペイントを※印へ塗布(Φ10mm、計4箇所)する。