


改善箇所説明図



改善内容

全車両点検し、当該継ぎ手の組み付けが不適切なものは、正しく組み付けなおす。

識別；ステアリングシャフトカバーに黄色ペイントを塗布する。