


改善箇所説明図



チャイルドシート取付装置

基準不適合発生箇所

ボルト未取付け（左右計4箇所）

年少者用補助乗車装置（チャイルドシート）において、後席左右のチャイルドシート取付装置を組付ける工程で一部のボルトが取付けられていないものがあるため、衝突時等に大きな荷重がチャイルドシートにかかった場合、チャイルドシートを固定できないおそれがある。

改善の内容

全車両、当該チャイルドシート取付装置をボルトで確実に締め付ける。

識別：右側リアドアのチャイルドプルーフロック下に黄色シールを貼りつける。