


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

乗車装置において、運転者席の座席の背もたれ内部の骨組みと背もたれ調整装置を固定する取付ボルトに、締付トルクが不足しているものがあるため、使用中に当該ボルトが緩み、最悪の場合、運転中に当該ボルトが脱落し、背もたれが倒れるおそれがある。

改善内容

全車両、当該ボルトを新品のボルトと交換し締付ける。

識別

車体との取付部の左側後方に白ペイントを塗布する。

注： は交換部品を示す。