



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

交換修理用に製造したステアリングシャフトにおいて、ハンドルとギヤボックスをつなぐ連結軸（インタミディエイトシャフト）の接合部の溶接に不適切なものがあるため、交換修理によって当該部品を取り付けた車両について、そのままの状態で使用を続けると、当該接合部が破損し、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。



注： は交換部品を示す。

改善の内容

全車両、当該インタミディエイトシャフトを良品と交換する。

識別：改善済車両には運転者席フロアにあるネームプレート右側に黄色ペイントを塗布する。