



改善箇所説明図




不具合発生箇所

かじ取り装置において、フロントヨークの構造が不適切なため、強度の不足によりフロントヨークに亀裂が発生することがあり、そのままの状態で使用を続けると、フロントヨークが破損して走行不可能となるおそれがある。



改善前

フロントヨーク




A
不具合発生箇所

A 断面

改善後

フロントヨーク



補強材

B 断面

改善装置の内容
全車両、フロントヨークに補強材を溶接により追加する。

注: は追加部品を示す