


改善箇所説明図



改善の内容: 全車両、スタータモータの始動用電磁スイッチを対策品に交換する。

対策前	対策後
ターミナルハウジング (黒色)	ターミナルハウジング (青色)

注: は交換部品を示す。

識別: 左フロントダンパー先端セルフロックナット部に黄色 ペイントを塗布する。