



②車速検出用センサーロータスナップリング外れ



改善の内容

全車両、対策を盛込んだ手動変速機に交換する。

(対策品の供給に時間を要することから、当面の暫定措置として、全ての使用者に不具合内容を通知し、順次、手動変速機を対策品と交換する。)



φ d 部	
改善前	改善後
19.0	18.3

(注)  は交換部品を示す。

識別：手動変速機下部に白または黄色ペンキを塗布する。